


СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГБПОУ ПК

 О.С. Кебо

« 01 » 09 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СПК

 М.Г. Загидуллин

« 01 » 09 2023г.



ИНСТРУКЦИЯ № 0254-2023

по охране труда при работе на аналитических весах

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам на аналитических весах допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам на аналитических весах под руководством преподавателя, мастера допускаются обучающиеся в возрасте не моложе 14 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении работ на аналитических весах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повреждения глаз и кожи рук при работе;
- поражение электрическим током при неисправности электронных весов.

1.4. При выполнении работ на аналитических весах должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, перчатки хлопчатобумажные.

1.5. В помещении для работы на аналитических весах должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы на аналитических весах должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, мастеру, который сообщает об этом администрации колледжа.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и аналитических весов

2.3. Проверить надежность заземления поверхностей, на которых установлены аналитические весы

- 2.4. Производить замену и настройку инструмента только при полностью выключенных аналитических весах
- 2.5. Проверить правильную установку аналитических весов на твердой устойчивой поверхности;
- 2.6. Запрещается включать аналитические весы при заполненной грузоприемной платформе.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Осторожно обращаться с аналитическими весами, не ударять по ним какими-либо предметами.
- 3.2. При включенных весах запрещается разбирать узел чащки весов, устранять неисправности в работе. К ремонтным работам допускаются только специалисты службы сервиса или специалисты прошедшие обучение и имеющие соответствующее разрешение.
- 3.3. Во избежание поражения электрическим током перед протиркой аналитических весов необходимо отсоединить сетевой адаптер и использовать только сухую или немного увлажненную ткань
- 3.4. Не оставлять без присмотра работающие аналитические весы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При неисправности аналитических весов немедленно прекратить работу и сообщить об этом преподавателю, мастеру, отключив, при этом, аналитические весы от сети.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации колледжа и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации колледжа.
- 4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации колледжа.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключить аналитические весы от сети.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал:

«01» 09 2023 г.

_____/ Инженер по ОТ и ТБ

_____/ М.С. Кутдусова